

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

## 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第1号イ]

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) | 外部受託数量<br>(単位) | 合計数量<br>(単位) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 汚泥       | 2,181 (t/月)   | 0 (t/月)        | 2,181 (t/月)  |
| 木くず      | 4.5 (t/月)     | 0.0 (t/月)      | 4.5 (t/月)    |
| 紙くず      | 0.0 (t/月)     | 0 (t/月)        | 0 (t/月)      |
| 廃プラスチック類 | 527 (t/月)     | 0 (t/月)        | 527 (t/月)    |
| 合計       | 2,713 (t/月)   | 0 (t/月)        | 2,713 (t/月)  |

## 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) [規則第12条の7の2第1項第1号ロ]

|      | 燃焼ガス温度  | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 集塵機入口     | 集塵機出口       |
| 測定結果 | 連続測定    | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

## 3. ばいじん除去の実施状況 [規則第12条の7の2第1項第1号ハ]

|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
|--------------|------------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

## 4. 排ガスの分析結果 [規則第12条の7の2第1項第1号ニ]

|         |         | ばい煙                                  | ダイオキシン類                        |
|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔                                  | 排気塔                            |
| 採取した年月日 |         | 2023年1月16日                           | 2022年10月13日                    |
| 測定結果受領日 |         | 2023年1月26日                           | 2022年10月31日                    |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上                             | 1年に1回以上                        |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | 0.5未満 ppm                            | —                              |
|         | ばいじん    | 0.005未満 g/m <sup>3</sup> N           | —                              |
|         | 塩化水素    | 1未満 mg/m <sup>3</sup> N              | —                              |
|         | 窒素酸化物   | 51 cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N | —                              |
|         | ダイオキシン類 | —                                    | 0.0001 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。